

职业卫生报告网公开信息表

委托单位名称	浙江龙财塑业有限公司	联系人	徐爱芳
地址	衢州市衢江区春苑西路 27 号		
服务类型	职业病危害因素定期检测		
技术服务项目组成员及用人单位陪同人员			
报告编制	陈阵、叶璐琳		
现场调查	陈阵、叶璐琳	用人单位 陪同人员	徐爱芳
检测/采样人员	郑敏宏、邹家豪		
建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素	聚氯乙烯粉尘、噪声。		
职业病危害因素检测评价结果	<p>化学因素部分：本次检测范围内配料工、混料工、PVC 操作工（加投料工）接触的聚氯乙烯粉尘检测结果超过 GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》的限值，不符合国家职业卫生要求。其他接触粉尘的岗位的聚氯乙烯粉尘检测结果未超过 GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》的限值，符合国家职业卫生要求。</p> <p>物理因素部分：本次检测范围内混料工、破碎工岗位噪声的检测结果超过 GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理因素》规定的限值。其他接触噪声岗位的噪声检测结果符合 GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理因素》规定的限值。</p>		
项目完成时间	2021 年 10 月 19 日		
技术服务影像资料			
			
现场采样照片		现场采样照片	

