

职业卫生报告网公开信息表

委托单位名称	浙江衢州建橙有机硅有限公司	联系人	章宇
地址	浙江省衢州市柯城区念化路 37 号		
服务类型	职业病危害现状评价		
技术服务项目组成员及用人单位陪同人员			
报告编制	陈阵、华莉、罗梦婷		
现场调查	陈阵、华莉	用人单位 陪同人员	章宇
检测/采样人员	徐帆、刘勋琪		
建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素	粉尘、氯化氢及盐酸、氢氧化钠、氢氧化钾、噪声。		
职业病危害因素检测评价结果	<p>化学因素部分：本次共检测化学因素定点点位 8 个。化学因素检测浓度均未超过 GBZ2.1-2019《工作场所化学有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》的限值要求，符合国家职业卫生要求。</p> <p>物理因素部分：本次共检测物理因素定点点位 9 个，个体点位 1 个。物理因素检测强度均未超过 GBZ2.2-2007《工作场所物理有害因素职业接触限值第 2 部分：物理因素》规定的限值，符合国家职业卫生要求。</p>		
项目完成时间	2022 年 6 月 16 日		
技术服务影像资料			
			
门口照片		现场采样	